

All times in UTC

SÅTENÄS AD (ESIB) – Bana 01/19 stängd

Ombyggnation genomförs vid Såtenäs flygplats och bana 01/19 är tillsvidare avstängd.

Förutom att bana 01/19 inte går att använda är följande utrustning och inflygningsmetoder ej i bruk;

- Inflygningsljus, bankantsljus, banändsljus och tröskelljus till bana 01/19.
- PAPI bana 01 och MIL APAPI bana 01/19.
- ILS or LOC RWY 19 (AD 2 ESIB 5-3).
- PAR RWY 01 (AD 2 ESIB 5-1).
- PAR RWY 19 (AD 2 ESIB 5-4).

SÅTENÄS AD (ESIB) – RWY 01/19 closed

Maintenance work is taking place at Såtenäs aerodrome and RWY 01/19 is closed until further notice.

Besides that RWY 01/19 is not operational, the following equipment and procedures are not available;

- Approach lighting system, RWY edge lights, RWY End lights and THR light system to RWY 01/19.
- PAPI RWY 19 and MIL APAPI RWY 01/19.
- ILS or LOC RWY 19 (AD 2 ESIB 5-3).
- PAR RWY 01 (AD 2 ESIB 5-1).
- PAR RWY 19 (AD 2 ESIB 5-4).

– SLUT / END –