

All times in UTC

**LINKÖPING/Malmen AD (ESCF) –
Locator SC avvecklas**

Den 11 AUG 2022 avvecklas locator SC permanent.
Detta påverkar inflygningsprocedurer enligt följande:

ILS or LOC RWY 19

Radarvektoring krävs.
Holding och racetrack kan ej genomföras.
MSA 25 NM SC L upphävs.
Ref AIP AD 2 ESCF 5-1.

NDB RWY 19

Proceduren upphör att gälla.
Ref AIP AD 2 ESCF 5-2.

**LINKÖPING/Malmen AD (ESCF) –
Locator SC withdrawn**

From 11 AUG 2022 locator SC is permanently
withdrawn. Instrument approach procedures are affected
as follows:

ILS or LOC RWY 19

Radar vectoring required.
Holding and racetrack cannot be performed.
MSA 25 NM SC L withdrawn.
Ref AIP AD 2 ESCF 5-1.

NDB RWY 19

Procedure completely withdrawn.
Ref AIP AD 2 ESCF 5-2.

– S L U T / E N D –